skantek®

PREMIUM | TECHNOLOGY | SMART | TOOLS

RALiC®

swiss made | swiss design | swiss quality

COUPEUSE D'ETABLI

TRENNSCHNEIDEMASCHINE

DISK CUTTING MACHINE

, Pour toutes matieres: tiges filetees, PVC, câbles, tubes, etc ... jusqu'ä un 0 de 25 mm.

, Für alle Materien: Gewindestangen, PVC, Kabel, Rohre, usw ... bis 0 25 mm.

, For all kind of material: threaded rod, PVC, cable, tube, etc ... up to 0 25 mm

skantek®

PREMIUM | TECHNOLOGY | SMART | TOOLS

L'OUTIL IDEAL POUR COUPES RAPIDES, PROPRE$ ET PRECISES

DAS IDEALE WERKZEUG FÜR SCHNELLE UND PRÄZISE SCHNITTE

THE RIGHT TOOL FOR RAPID, CLEAN AND PRECISE CUTTING

, Fixation de la piece
, Befestigung des Werkstücks
, Clamping the workpiece in place

, Demarrage de la machine
, Starten der Maschine
, Starting the machine



-, Coupe de la piece
-, Trennung des Werkstücks
, Cutting the workpiece

-, Ebavurage de la piece
-, Entgraten des Werkstücks
, Grinding the workpiece

ACCESSOIRES ZUBEHÖR ACCESSORIES

Serre-joint
Schraubzwinge
Skirting board

Table pour coupe d'angle
Tisch für Winkelschnitt
Table for angle cut

Règle avec butée
Anschlag
Bearing

skantek®

PREMIUM | TECHNOLOGY | SMART | TOOLS

skantek.net

RALICUT

swiss made | swiss design | swiss quality



TABLE POUR COUPE D'ANGLE
TISCH FÜR WINKELSCHNITT
TABLE FOR ANGLE CUT

- Coupe de plinthe 30-40-50mm (ä 45')
- Schnittleiste 30-40-50mm (in 45')
- Skirtng board 30-40-50mm (in 45')

Serre-joint
Schraubzwinge
Skirting board



- Position par 15', de 0° ä 90'
- Einstellung alle 15', von 0' bis 90'
- Position all 15°, from 0° to 90'

skantek®
PREMIUM | TECHNOLOGY | SMART | TOOLS

RALI cut
SWISS MADE

PRÄZISIONS· TRENNSCHNEIDEMASCHINE

WICHTIG! SICHERHEITSANWEISUNGEN

Achtung! B tm Go:bruui.:h von elekuischen Werkzeugen sind die üblichen Vorsichtsmassnaluuen gegen Brand , eleJ..irischcn Schock oder persönliche Verletzungen zu beachten.
Vor Gebrauch dieses Werkzeuges unbedingt alle Instruktionen lesen und aufücwahren!

lfandbabung und Unterhalt:

1. Vor einer Eins1dlW1g, Service oder Maintenance den Stecker unbedingt b.ernusziehen.
2. Sich vergewissern, dass der Knopf auf Pos. 'O' ist, bevor man den Stecker einschaltet.
3. Das Werkzeug regelmässig kontrollieren und falls beschädigt, durch den IIcrstcllcr repa'ieren lassen.

Sicherheitsanweisungen:

1. Das Arbeitsfeld gut beleuchten, frei halten, ohne Unordnung, um jegliche Verletzungen zu vermeiden; unbefugte Personen (insbesondere Kinder) voll Werkzeug und Kontaktschnur fcmhaltcn.
2. Immer im Gleichgewicht stehen, nicht zu weite Kleider oder Schmuck tragen, die erfasst werden könnten, langes Haar bedecken und Staubschutzmaske tragen.
3. Vor dem Werkzeuggebrauch oder Auswechseln von Teilen, Schalter auf Pos. "0" stellen. Nie die KontaJ..1-schnur 7.iehen, diese vor \Vänne, Oel oder scharfen Ecken schlltzcn.
4. Das Werkzeug nur für den bestimmten Zweck mit seinem Staubschutzsystem gebrauchen.
5. Keille beschädigte Schleifscheiben brauchen; nur durch 1lcrstcllcr empfohlene Schlcifscb.cibcn verwenden.
6. Das Werkzeug nicht dem Regen aussetzen; in trockenem Raum wld geschlossen aulbcwahren, ausser Reichweite von Kindern.

Jegliche Anwendung von nicht empfohlenem Zubehör gemäss diesen Anweisungen erhöht die Ve rlet:r.u ngsgefah r.

skantek®
PREMIUM | TECHNOLOGY | SMART | TOOLS

Skantek GmbH Industrieberatung
Haselhofstraße 31
91058 Erlangen
Deutschland

Telefon: +499131602233
Fax: +49(9131)604816
E-Mail: info@skantek.net